

# Dipl.-Ing. Werner Becker

## Sachverständiger für Kraftfahrzeuge

- Kfz-Schäden, Beweissicherung und Fahrzeuguntersuchung
- Fahrzeugbewertung
- Gerichtsgutachten und technische Beratung
- Sonderservice für Oldtimer, Motorräder, Wohnwagen und Wohnmobile

ingenieurgesellschaft Becker · Hochstraße 204 · 47228 Duisburg

Herrn  
Georg r

47199 Duisburg

# ingenieurgesellschaft Becker

- unabhängige Bewertungsstelle von**
- ◆ eurotax SCHWACKE expert
  - ◆ Classic Data
  - ◆ Union e.V.

[www.Kfz-Gutachter-Duisburg.de](http://www.Kfz-Gutachter-Duisburg.de)

Hochstraße 204  
47228 Duisburg (Rheinhausen)  
im Gewerbegebiet Mevissen  
Telefon (0 20 65) 7 66 52  
Fax (0 20 65) 2 33 44  
E-Mail: [post@WB-DU.de](mailto:post@WB-DU.de)

Postbank Essen  
BLZ 360 100 43  
Konto 389 848-436

# anonymisiert

4. August 2017

## Gutachten Nr. 0717159CDKE

(19 Seiten im Original)



Classic Data

### erweiterte Fahrzeugkurzbewertung für



Porsche 944 Turbo S (Sonderserie)

**Auftrag vom:** 15.07.2017  
**Auftragsart:** Kurzbewertung des Wiederbeschaffungswertes  
**Auftraggeber:** Georg  
**Besichtigungsort:** beim Auftraggeber / Halter  
**Besichtigungstermin:** 15.07.2017  
**bei Besichtigung anwesend:** Herr SV Becker

**unsere Hotline für Rückfragen:** ☎ 0 20 65 / 7 66 52 (Montag – Donnerstag von 11:00 – 12:00 Uhr)

**weitere Informationen im Internet:** [www.Kfz-Gutachter-Duisburg.de](http://www.Kfz-Gutachter-Duisburg.de)

[www.Oldtimer-Duisburg.de](http://www.Oldtimer-Duisburg.de)

[www.Classic-Center-Duisburg.de](http://www.Classic-Center-Duisburg.de)

Termine nach Vereinbarung: unsere Hotline ist von 8<sup>00</sup> – 20<sup>00</sup> Uhr erreichbar

☎ 02065 / 23322 + freecall 0800 1 863255 (merke: 0800 / 1 Unfall)

Bürokernzeiten: Montag bis Donnerstag von 10<sup>00</sup> – 13<sup>00</sup> Uhr

anerkannter Partner von:



## Identitätsprüfung und Originalität

Die Identitätsprüfung ergab die Übereinstimmung der Fahrgestellnummer in den vorgelegten Kfz-Papieren mit der am Fahrzeug befindlichen Nummer.

Folgende Parameter flossen in die Bewertung ein:

- Mängel
  - Tacho defekt
  - Sitzbezug defekt
  - siehe auch Fotodokumentation
  
- Fahrzeugausstattung
  - Radiorecorder Pioneer
  - siehe Fahrzeugausstattung bei Werksauslieferung (VIN-Abfrage)
  - siehe auch Fotodokumentation
  
- weitere den Fahrzeugwert beeinflussende Parameter
  - vom Tachostand abweichende Laufleistung durch Rechnungen nachgewiesen

## Schlussbemerkung

Die Überprüfung des Fahrzeuges sowie die Erstellung der Fahrzeugbewertung wurden unparteiisch und nach besten Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige



Anlagen:

- Kurztaxierung Nr. G4BW960R
- Definition der Zustandsnoten
- Anlage zur Kurzbewertung
- Fotodokumentation
- Rechnungskopien und Fahrzeugausstattung

# Kurzbewertung

Zertifikatnummer: G4BW960R

Nur zur Versicherungseinstufung, nicht zum Kauf bzw. Verkauf! Bewertung nur gültig mit einer Fotoanlage  
(Erläuterungen zur Kurzbewertung siehe beigefügte Anlage)

Zusatznummer: 0717159CDKE

## Porsche

Modell	944 Turbo S	CD-ID:	7551
Karosserie	Coupé	Leistung	184 kW
Motor	4 Zylinder (Reihe)	Hubraum	2449 ccm
Farbe	silberrosé metallic	Tachostand:*	855580 km
Bereifung	v: 225/50 h: 245/45 ZR16	Erstzulassung	30.12.1987
Kennz.	DU - 944 (03-11)	nächste HU	01/2018
FIN	WPOZZZ95ZJN	Getriebe	Schaltgetriebe

\*abgelesener Tachostand

## Notierungen Wiederbeschaffungswert

Stand 07/2017

Zustand 1	keine Notierung
Zustand 2	33.700 €
Zustand 3	19.300 €
Zustand 4	9.100 €
Zustand 5	keine Notierung

## Classic Data

Marktbeobachtung  
GmbH & Co KG  
Harpener Straße 56, 44791 Bochum  
Tel.: 02 34 - 23 95 90 - 0  
Fax: 02 34 - 23 95 90 - 89

Borg Classic Data GmbH & Co KG  
Bochum, 28.07.2017

Die Notierungen in den Zustandsnoten 1 – 5 wurden nach bestem Wissen und Gewissen durch die Firma Classic Data Marktbeobachtung GmbH & Co KG ermittelt und beziehen sich auf das oben genannte Modell in der Basisversion. Beschreibung der Zustandsnoten siehe Umschlagseite der Bewertungsmappe.

## Sonstiges

Sonderserie "Silberrosé", tatsächliche Laufleistung lt. Halter ca. 170.000 km, weitere Angaben siehe SV-Becker

Der Gesamtzustand wurde nach grober äußerlicher Inaugenscheinnahme durch den Sachverständigen festgelegt.

## Gesamtzustand 2- (zwei minus)

Unter Berücksichtigung der Classic-Data-Richtlinien und aller bekannt gewordenen wertbeeinflussenden Faktoren ergibt sich folgender

**Wiederbeschaffungswert** 34.000,-- €  
(vierunddreißigtausend)



Der Sachverständige  
Ort: Duisburg  
Datum: 4. August 2017

# Definition der Zustandsnoten

## **Zustand 1**

Makelloser Zustand. Keine Mängel, Beschädigungen oder Gebrauchsspuren an der Technik und an der Optik. Komplett und perfekt restauriertes Spitzenfahrzeug. Wie neu (oder besser\*). Sehr selten.

*Ein Fahrzeug, auf das man begeistert zugeht und bei dem man auch bei genauer Prüfung keine Mängel feststellt. Basis für die Bewertung in die Zustandsnote 1 ist der angenommene Zustand bei Erstauslieferung, d.h. der ehemalige Neuwagenzustand des entsprechenden Herstellers.*

## **Zustand 2**

Guter Zustand. Mängelfrei, aber mit leichten (!) Gebrauchsspuren. Entweder seltener, guter unrestaurierter Originalzustand oder fachgerecht restauriert. Technisch und optisch einwandfrei mit leichten Gebrauchsspuren.

*Ein Fahrzeug, auf das man begeistert zugeht, aber an dem man bei näherer Betrachtung leichte Gebrauchsspuren findet. Diese leichten Gebrauchsspuren sollten sich in der nachvollziehbaren, geringen Gesamtlauflistung bzw. Lauflistung nach der Restauration wider spiegeln. Entsprechend niedrig ist auch der Verschleißgrad der Technik.*

## **Zustand 3**

Gebrauchter Zustand. Fahrzeuge ohne größere technische und optische Mängel, voll fahrbereit und verkehrssicher. Keine Durchrostungen. Keine sofortigen Arbeiten notwendig.

*Ein Fahrzeug, auf das man zugeht und bei näherer Betrachtung unschwer Gebrauchsspuren und diverse kleinere Mängel erkennt. Die Gebrauchsspuren und Mängel sollten sich in der nachvollziehbaren Gesamtlauflistung bzw. Lauflistung nach einer Restauration wider spiegeln. Entsprechend hierzu ist auch der Verschleißgrad der Technik.*

## **Zustand 4**

Verbrauchter Zustand. Nur eingeschränkt fahrbereit. Sofortige Arbeiten zur erfolgreichen Abnahme gem. § 29 StVZO sind notwendig. Leichtere bis mittlere Durchrostungen. Fahrzeug komplett in den einzelnen Baugruppen aber nicht zwingend unbeschädigt.

*Ein Fahrzeug, auf das man zugeht und bei dem diverse Mängel schon aus der Entfernung erkennbar sind. Eine nähere Inaugenscheinnahme zeigt deutliche Verschleißspuren*

## **Zustand 5**

Restaurierungsbedürftiger Zustand. Fahrzeuge im mangelhaften, nicht fahrbereiten Gesamtzustand. Umfangreiche Arbeiten in allen Baugruppen erforderlich. Fahrzeug nicht zwingend komplett.

*Ein Fahrzeug, bei dem selbst der Laie sofort deutliche Mängel und/oder Fehlteile erkennt. Könnte auch als Teileträger verwendet werden.*

\*Durch die heutigen technischen Möglichkeiten (z.B. Schweißarbeiten, computergestützte Messtechniken) sowie den veränderten Materialien (z.B. Lack, Oberflächenveredelung) und einem umfangreichen Korrosionsschutz kann ein komplett restauriertes Fahrzeug den Zustand der Erstauslieferung übertreffen.

**Zustand, Originalität und Historie werden vom besichtigenden Kfz-Sachverständigen unabhängig von einander bewertet und fließen in die Wertfindung mit ein.**

# Anlage zur Kurzbewertung

Diese Kurzbewertung dient ausschließlich zur Wertfindung für die Versicherungseinstufung! Classic Data weist ausdrücklich darauf hin, dass die Kurzbewertung als Entscheidungsgrundlage oder -hilfe beim Kauf oder Verkauf eines Fahrzeuges nicht geeignet ist!

Bei einer Kurzbewertung handelt es sich um eine Zustandseinstufung nach grober, äußerlicher Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne detaillierte technische Untersuchung und ohne Probefahrt, jedoch mit Identitätsprüfung (Fahrgestellnummer). Die Untersuchung findet auch nicht zwingend auf einer Hebebühne oder Grube statt. Das Ergebnis ist eine Zustandseinstufung nach dem rein äußerlich erkennbaren Zustand der Baugruppen: Lack (ohne Schichtdickenmessung), Karosserie (ohne Endoskopie), Glanzteile (Chrom), Räder, Innenraum, Motorraum, Kofferraum, Sonderausstattungen, Zubehör und der akustischen Prüfung des Motors. Festgestellte Abweichungen von der nachvollziehbaren Originalität (z.B. Motor, Getriebe, Anbauteile etc.) werden bei der Wertfindung berücksichtigt. Das verbleibende Risiko der Kurzbewertung liegt somit im Bereich von verdeckten Mängeln oder Schäden. Insbesondere sind hier zu nennen: erheblicher Verschleiß an Motor, Getriebe, Achsen und elektrischen Hilfseinrichtungen, sowie verdeckte Korrosion, Verzug der Rahmen-/Bodenanlage, Restunfallspuren, Mängel beim Lackaufbau und nicht sach- und fachgerecht ausgeführter Arbeiten allgemein.

Der Auftraggeber der Kurzbewertung ist über den Zweck und Umfang der Kurzbewertung vor Auftragsvergabe informiert worden und hat den Auftrag schriftlich erteilt. Da der Markt für Oldtimer- und Liebhaberfahrzeuge Schwankungen unterliegt, sollte in regelmäßigen Abständen, spätestens jedoch bei einer Veränderung des Fahrzeugzustandes durch Restaurations- oder Instandsetzungsmaßnahmen, eine erneute Wertfindung erfolgen. Der in der Bewertungsurkunde ermittelte Fahrzeugwert hat somit nur eine begrenzte Gültigkeit. Im Interesse des Auftraggebers empfehlen wir das Fahrzeug regelmäßig, spätestens jedoch nach einem Jahr, neu bewerten zu lassen.

## Begriffsdefinition

Wird durch den besichtigenden Sachverständigen der **Marktwert** attestiert, so berücksichtigt dieser schwerpunktmäßig den Handel von Privat an Privat, da dieses der übliche Geschäftsverkehr beim Kauf bzw. Verkauf der meisten Oldtimerfahrzeuge ist.

Wird durch den besichtigenden Sachverständigen der **Wiederbeschaffungswert** (nach Haftpflichtgesichtspunkten, gem. § 249 BGB) attestiert, so ist dies der Preis, den der Geschädigte aufwenden muss, um bei einem seriösen Händler ein dem besichtigten Fahrzeug entsprechendes, ähnliches oder vergleichbares Ersatzfahrzeug nach gründlicher technischer Überprüfung zu erwerben. Seit 1985 ist nach den geänderten AKB-Richtlinien der Wiederbeschaffungswert nach Kasko-Bedingungen identisch mit dem Wiederbeschaffungswert nach Haftpflichtrecht.

Fotodokumentation: 23 teilweise dokumentierte Fotos auf 9 Fotoseiten + 2 Rechnungen



Saisonkennzeichen  
März bis November



Sonderausstattung siehe VIN-Abfrage  
im Anhang

nächste Hauptuntersuchung fällig:  
Januar 2018







Stoffbezug der Sitzwanne des Fahrersitzes defekt (Ersatzstoff laut Halter vorhanden)




Tacho defekt  
Laufleistung laut Halter ca. 170.000 km  
(siehe Rechnungen im Anhang)





Kofferraum sauber  
ohne Korrosionsansätze



Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)			
DU-S-0-170/17-00220		30.12.1987	0583 41200000
Europäische Gemeinschaft Deutschland		01	0200
WPOZZZ95ZJN			3
944 TURBO			
944 TURBO			
PORSCH			
PERSONENKRAFTWAGEN			
GESCHLOSSEN			
SCHADSTOFFARM EURO 2			
BENZIN			
0001 0425 02449			
ZU 18-20:L.4289*ZU 15.1/15.2: B.SOMMERBER.N.BRIDGESTON E RE71NO, GOODYEAR EAGLE VR NO OD.GOODRICH COMP T/A NO ZU 15.1/15.2: V.A.F.7JX16H2, ET 65MM U.H.9JX16H2, ET 60MM A.GEN.V.205/55R16 82Q M+S U.H.225/50R16 82Q M+S H .A.F.8JX16H2, ET 52,3MM A.GEN.VUH 205/55R16 82Q M+S A. FELGE VUH 7JX16H2, ET 65MM OD.H.8JX16H2, ET52,3MM A.GE N.V.225/50ZR16 A.LM-RAD 8JX16H2 ET49 KENNZ.GTP610570-1			

\*DU (03-11)\*  
 GEORG FRIEDRICH  
 BE  
 47199 DUISBURG  
 01.2018  
 DUISBURG 19.06.2017

Fahrzeug-Ident-Nr. kontrolliert



Fortsetzung zu Ziffer 22: Fahrzeug-Ident.-Nr.: WPOZZZ95ZJN

DU TU944,  
 51 I.V.M.H.245/45ZR16 A.LM-RAD 9JX16H2 ET49 KENNZ.GTP 61.1074.151 FABRIK GO  
 TTI REIFEN NUR RE71 N1.F.SCHNEEKETTENBETR.NICHT GEPR.\*REIFEN NUR BRIDGESTON  
 E R71\*ZU 15.1/15.2: WW.VUH PIRELLI P-ZERO N1 VO.225/40ZR18 A.LM-RAD 8JX18H2  
 , ET50 RIAL RS80 HL 265/35ZR18 A.LM-RAD 9,5JX18H2, ET50, RIAL RS18 VERW.V.S  
 CHNEEKETTEN DABEI UNZUL.\*ZU 14/14.1: UMSCHLÜSSELUNG GEM.HERSTELLERFREIGABE\*  
 ZU 15.1/2 AUCH GENEHM.:V.225/40 ZR18 92Y U.H.265/35 ZR18 97Y A.LM-RAD V.8,5  
 JX18H2 ET52 U.H.9,5JX18H2 ET52,HERST.:KESKIN,KENNZ.V.8518-90 PO U.H.9518-90  
 PO;VERW.V. SCHNEEKETT.NICHT ZULÄSSIG\*\*\*

Stadt Duisburg  
 Der Oberbürgermeister  
 Bürger- und Ordnungsamt  
 - Straßenverkehrsamt -  
 Im Auftrag  
 Tomic  
 Tomic



Europäische Gemeinschaft  
Bundesrepublik Deutschland  
Zulassungsbescheinigung Teil II  
(Fahrzeugbrief)

(D)

Permiso de circulación. Parte II / Osvědčení o registraci - Část II / Registreringsattest. Del II / Registroimistunnistus. Osa II / Άδειας κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Επιστολής. Μέρος II /  
Registration certificate. Part II / Certificat d'immatriculation. Partie II / Carta di circolazione. Parte II / Registrācijas apliecība. II. daļa /  
Registrācijas liudzimas. II daļā / Forgalmi engedély. II. rész / Certificat ta' Registrazzjoni. It-II Part / Kentekenbewijs. Deel II / Dowód Rejestracyjny. Część II /  
Certificado de matrícula. Parte II / Osvedčenie o evidencii. Časť II / Prometno dovoljenje. Del II / Rekisterintodistus. Osa II / Registreringsbeviset. Del II

Diese Bescheinigung nicht im Fahrzeug aufbewahren!

A	Amtliches Kennzeichen	ME- [redacted]	DU [redacted]	2 Vorbesitzer
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	30.12.1987	(1) Anzahl der Vorhalter	1
C.3.1	Name oder Firmenname	[redacted]	(1) Anzahl der Vorhalter	2
C.6.1	Vorname(n)	HEINZ-DIETER	GEORG FRIEDRICH	
C.3.2	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung	AM [redacted] 42549 VELBERT	BE [redacted] 47199 DUISBURG	
C.4c	Der inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.			
I	Datum	28.03.2007	Datum	19.06.2017
		 KREIS METTMANN DER LANDRAT 40822 METTMANN IM AUFTRAG	 DUISBURG Stadt Duisburg Der Oberbürgermeister Bürger- und Ordnungsamt -Straßenverkehrsamt- Im Auftrag Tomic	

UQ612712

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	-	(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers
	Typ	944 TURBO	
D.2	Variante	-	
	Version	-	
D.3	Handelsbescheinigung	-	
(2)	Handelsbescheinigung	PORSCHE	
(2.1)	Code zu (2)	0583	(2.2) Code zu (2) mit Prüfziffer
			412 00000 -
E	Fahrzeugkennzeichnungsnummer	WPOZZZ95ZJN	(3) Prüfziffer zur Fahrzeugkennzeichnungsnummer
J	Fahrzeugklasse	01	(4) Art des Fahrzeuges
			0200
(5)	Beschreibung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	PERSONENKRAFTWAGEN GESCHLOSSEN	(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgegeben durch (Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber):
R	Farbe des Fahrzeugs	ROT	KREIS METTMANN DER LANDRAT 40822 METTMANN
P.1	Hubraum in cm³	2449	Datum: 28.03.2007
		P.2 P.4 Nennleistung in kW Nennleistung bei 1/min	184 / 6000
P.3	Kraftstoff oder Energieart	Benzin	(10) Code zu P.3
			0001
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	-	(6) Datum
(17)	Merkmale zur Betriebsart	E	Unterschrift
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde: Brief Nr. TL013774 entwertet und zurückgegeben (Umtausch ZB2)*		

Für die Teilnahme des Fahrzeugs am Straßenverkehr ist bei der Zulassungsbehörde, bei der das Fahrzeug seinen regelmäßigen Standort haben soll, die Zuteilung eines amtlichen Kennzeichens und die Ausstellung einer Zulassungsbescheinigung Teil I erforderlich, die bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr mitzuführen ist. Bei vorübergehender Stilllegung gilt das Fahrzeug als endgültig aus dem Verkehr gezogen, wenn es nicht vor Ablauf von 18 Monaten wieder in Betrieb genommen wird. Soll das Fahrzeug danach wieder in den Verkehr gebracht werden, ist bei der Zulassungsbehörde eine neue Zulassungsbescheinigung Teil II zu beantragen. Hierzu ist das Gutachten eines amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr erforderlich und diese Zulassungsbescheinigung Teil II durch die Zulassungsbehörde einzuziehen.

**Autohaus Winzen GmbH**

Skoda-Servicepartner



Autohaus Winzen GmbH, Mettmanner Straße 217, D-42549 Velbert

Herrn  
Heinz Dieter  
Am  
42549 Velbert

\*\*\*\*\*

\* Bei Zahlung bitte angeben:

\* -----

\* Kunden-Nr. : 0012495

\* Rechng.-Nr. : 1001000901

\* Rechng.Datum: 12.03.10

\*\*\*\*\*

Auftr.-Nr. : 100966

Auftr.-Datum: 24.02.10

Blatt : 1

\*\*\* R E C H N U N G \*\*\*

Amtl.Kennz.	Modell/Typ	Fz-Ident-Nr./Erstzul.	Km/HU/AU	KD-Personal
ME-	PORSCHE 944 944	WPOZZZ95ZJN 30.12.87	143140 01.12 01.13	8 R.Schiech 13 G.Tafekis

Liefd.:12.03.10

AW-WERT-NR.	BEZEICHNUNG	AW/STD	GESAMT EUR
ÖLFS	ÖLWECHSEL MIT FILTER 5 W 40 SYNTHETIKÖL		0,00
KÜHL	KÜHLSYSTEM GEPRÜFT UND ABGEDRÜCKT		0,00
AZV	MOTORUNTERSCHUTZ, FRONTSPOILER LUFTFILTERKASTEN KPL A+E		0,00
AZV	WASSER UND ÖLVERLUST BESEITIGT DAZU ZAHNRIEMEN A+E ÖLFLANSCH		0,00
AZV	ABGEDICHTET, AUSGLEICHWELLEN- SIMMERINGE U O-RINGE ERN		0,00
AZV	KURBELWELLENSIMMERING ERN KEIL AUS KURBELWELLE AUSGE-		0,00
AZV	BAUT DAZU SCHRAUBE AUFGE- SCHWEISST KURBELWELLE GE-		0,00
AZV	SCHLIFFEN KEIL ERNEUERT KÜHLER UND KÜHLWASSERSCHLÄUCHE		0,00
AZV	ERN SYSTEM BEFÜLLT UND ENTLÜFTET		0,00



Mettmanner Straße 217  
42549 Velbert  
Telefon (0 20 51) 91 999-0  
Telefax (0 20 51) 9 19 99-19  
E-Mail: winzengmbh@t-online.de  
info@autohaus-winzen.de

Autohaus Winzen GmbH, Mettmanner Straße 217, 42549 Velbert

**Rechnung - Service**

Herr  
Heinz Dieter  
Am  
42549 Velbert

Rechnungs-Nr. : 1420344  
Rechnungsdatum : 31.01.2014  
Kunden-Nr. : 12495  
Auftrags-Nr. : 6528  
Annahmedatum : 09.01.2014  
Seite : 2 von 2

Position	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Betrag	USt
ET99	SICHERUNGSSCHEIBE 99908405202	14 Stk	3,50 €	49,00 €	1
ET99	SECHSKANTSCHRAUBE 90007428302	6 Stk	3,82 €	22,92 €	1
ET99	DICHTRING 94411120504	4 Stk	26,58 €	106,32 €	1
ET99	VERSCHLUSS 95111117100	1 Stk	9,59 €	9,59 €	1
ET99	SCHEIBE 99902507802	6 Stk	3,17 €	19,02 €	1
1070	SPEZIALREINIGER	1 Stk	3,98 €	3,98 €	1
N90095501	SCHEIBE	1 Stk	1,10 €	1,10 €	1
N0111337	SECHSKANTMUTTER	3 Stk	0,43 €	1,29 €	1
N01152520	SCHEIBE	10 Stk	0,20 €	2,00 €	1
ET99	SCHRAUBEN M6X40	1 Stk	2,58 €	2,58 €	1

Wir bedanken uns für Ihren Auftrag und wünschen weiterhin gute Fahrt

Es bediente Sie: Axel Schulte

Lohn (netto): 738,93 € / Material (netto): 536,08 €

	0 = steuerfrei 0,00% USt.	1 = voller Satz 19,00% USt.	2 = verm. Satz 7,00% USt.	3 = Austauschteil 19,00% Ust.	4 = Agenturware / DP nicht steuerbar	5 = Diffbest. 19,00% USt.	<b>Gesamt</b>
Betrag Netto		1.195,01 €			80,00 €		1.275,01 €
MwSt.		227,05 €			0,00 €		227,05 €

Die Leistungen wurden zwischen 09.01.2014 und 31.01.2014 (Par. 14 Abs. 4 Ziffer 6 UStG) erbracht.

**1.502,06 €**

Rechnung zahlbar sofort ohne Abzug!

Betrag dankend erhalten: \_\_\_\_\_



Autohaus Winzen GmbH, Mettmanner Straße 217, 42549 Velbert

**Rechnung - Service**

Herr  
Heinz Dieter  
Am Sti  
  
42549 Velbert

Rechnungs-Nr. : 1420344  
Rechnungsdatum : **31.01.2014**  
Kunden-Nr. : 12495  
Auftrags-Nr. : 6528  
Annahmedatum : 09.01.2014  
Seite : 1 von 2

Fzg-Bez. : PORSCHE 944	Typ/ Modell :	Erstzul. : 30.12.1987
Fgst-Nr. : WPOZZZ95ZJN	Kennzeichen :	HU : 01/2016
Farbe :	<b>KM-Stand : 168.781</b>	AU : 01/2016

Position	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Betrag	USt
AZV	Spoiler abgebaut	0,2		15,00 €	1
AUOBD	Abgasuntersuchung OBD	1		21,01 €	1
HU	Hauptuntersuchung	1 Stk	67,00 €	67,00 €	4
NK	Nachkontrolle der Hauptuntersuchung nach Mängelbeseitigung	1 Stk	13,00 €	13,00 €	4
40171909	ACHSLENKER V.R. A+E	1		75,00 €	1
26101900	AUSPUFFKRUEMMER A+E	4,2		315,00 €	1
AZV	2 Krümmerbolzen ausgebohrt und Gewinde neu geschnitten und Bolzen alle erneuert	3,5		262,50 €	1
ACHSVA	Fahrzeug komplett vermessen; Vorderachse eingestellt	1		50,42 €	1
ET99	QUERLENKER AT 441107EAT	1 Stk	190,00 €	190,00 €	1
ET99	STIFTSCHRAUBE 99906204402	8 Stk	3,17 €	25,36 €	1
ET99	DICHTUNG 94411119704	4 Stk	5,73 €	22,92 €	1

Übertrag 1.057,21 €

-----  
 A B F R A G E P R O T O K O L L 717159V  
 F Z - I D E N T - N R : W P 0 Z Z Z 9 5 Z J N RELEASE 1.2511 DATUM 17.07.2017  
 -----

VERKAUFSTYP : 951052 Porsche TURBO S 1988  
 MOTORKENNUNG : M44/51  
 -----

TYPENCODE AUDATEX : 4 11 04  
 BAUZEIT : D8 AB AUGUST '87  
 MOTORVARIANTE : = 4-ZYL 2,5ltr/162kW  
 INNENAUSSTATTUNG : / KEINE INNENAUSST. KODIERT  
 LACKIERUNG : KEINE LACKIERUNG KODIERT  
 FZBW-SCHLUESSEL : NICHT VORHANDEN  
 -----

-----  
 DIE NACHFOLGENDE BAUZUSTANDBESCHREIBUNG IST VERTRAULICH ZU BEHANDELN.  
 DEREN NUTZUNG DIENST AUSSCHLIESSLICH DER FAHRZEUGIDENTIFIKATION IM  
 ZUSAMMENHANG MIT EINER REPARATURKOSTEN-, FAHRZEUGWERT-BESTIMMUNG ODER  
 NACHPRUEFUNGEN DES BAUZUSTANDES DURCH VERSICHERUNGEN, SACHVERSTAENDIGE UND  
 AUTORISIERTE REPARATURBETRIEBE.  
 -----

A U S S T A T T U N G

M-/PR-NR (HERSTELLER)	BEZEICHNUNG (HERSTELLER/AUDATEX)	AV-CODE (AUDATEX)	FZBW-CODE (SCHWACKE)
030	SPORTPAKET		
	AB AUGUST '87	D8	
	HEIZ-REGELUNG AUTOM	F2	
	VERGLASUNG GETOENT	F4	208
	FRONTSCH M ANTENNE	F7	
	FENSTERHEBER ELEKTR	G2	217
	A-SPIEGEL ELEKTR/HZB	G7	258
	NEBELSCHEINWERFER	I2	226
	SCHEINW REINIGUNG	I6	260
	GETRIEBEOELKUEHLER	N2	
	GETRIEBE 5-GANG	P3	219
	LEDERLENKRAD	P9	
	SERVOLENKUNG	Q1	265
	4 SPEICHENLENKRAD	Q2	
	STABILISATOREN	Q8	
	REIFEN 205/225 VR 16	R4	
	RAEDER 7J/8J X 16	S4	215
	FRONTSPOILER	W1	
	FLUEGELHECKSCHUERZE	X1	
139	SITZHEIZUNG	J7	269
197	BATTERIE 88 AH		
220	SPERRDIFFERENTIAL	P8	271
288	SCHEINW REINIGUNG	I6	260
326	RADIO BERLIN 86		
340	SITZHEIZUNG	J7	269
418	SCHWELLERVERBR	X7	
437	KOMFORTSITZ L	K5	
438	KOMFORTSITZ R	K6	
462	FRONTSCH SEKURIFLEX	F3	
490	MEHRWEG-LAUTSPR-SYST	L5	

COPYRIGHT 2000 AUDATEX HOLDING GMBH, 8021 ZURICH

-----  
 A B F R A G E P R O T O K O L L 717159V  
 F Z - I D E N T - N R : W P 0 Z Z Z 9 5 Z J N 1 RELEASE 1.2511 DATUM 17.07.2017  
 -----

A U S S T A T T U N G

M-/PR-NR (HERSTELLER)	BEZEICHNUNG (HERSTELLER/AUDATEX)	AV-CODE (AUDATEX)	FZBW-CODE (SCHWACKE)
526	VERKLEIDUNG STOFF	J1	
573	KLIMAAANLAGE	F1	233
593	ANTIBLOCKIERSYSTEM	Q7	202
685	LEHNE H GETEILT	J9	255
758	TURBO SOND.MOD.		
990	SITZANLAGE GANZSTOFF	K9	
C00	Laenderausstattung		
M44.5	4-ZYL 2,5ltr/162kW		

COPYRIGHT 2000 AUDATEX HOLDING GMBH, 8021 ZURICH